Sélectionner et dégager les arbres de hauts jets pour favoriser la strate arborescente

NOMBRE DE SITES	LINEAIRE (en m)	COÛT TOTAL
27	44 551 m	68 505 €

CONTEXTE DE L'ACTION	ENJEUX	Cette intervention concerne les linéaires de ripisylve présentant un déséquilibre dans les classes d'âges où les jeunes sujets sont largement majoritaires
	OBJECTIFS	OB 8 – Assurer la pérennité du peuplement forestier
	EVALUATION	IE 1 – Linéaire de ripisylve en déséquilibre
PRESENTATION / NATURE DE L'ACTION		Il s'agit de prélever une partie des arbres afin d'éclaircir la ripisylve. Cela peut s'apparenter à un dépressage en milieu forestier. En libérant de l'espace dans la strate arbustive, cette action favorise le développement de certains sujets destinés à composer la strate arborescente. On retrouve ainsi une ripisylve dynamique et diversifiée dans ses espèces et ses classes d'âges.
RECOMMANDATIONS TECHNIQUES (déroulement)	CONTEXTE JURIDIQUE	Entretien soumis aux article L.215-14 et L.215-15 du Code de l'Environnement pour l'entretien des cours d'eau non domaniaux.
	CONSISTANCE DE L'OPERATION	L'intensité de l'opération est de plus de 50 %, à moduler en fonction de la répartition du diamètre des tiges et des essences présentes. Les ronciers éventuellement présents ne devront être enlevés qu'à la condition qu'ils entravent le bon développement des jeunes pousses. Le débroussaillage de ronciers sans végétation ligneuse à l'intérieur est proscrit. Les essences intermédiaires buissonnantes sont à préserver afin de conserver une diversité des essences et des strates au sein de la ripisylve. Les coupes doivent être effectuées le plus près possible du sol afin d'éviter les pourrissement de petites souches. La définition des éléments à prélever doit être préalablement définie avec le technicien de rivière.
	MOYENS NECESSAIRES	Tronçonneuse thermique ou scie pour les plus gros sujets (plus de 7cm de diamètre). Sécateur/ébrancheur pour les tiges les plus petites. Lorsque le fourré est constitué de très petits bois (2cm de diamètre), la débroussailleuse peut-être utilisée afin de réaliser quelques trouées. Utilisation d'huiles spécifiques biodégradables. Équipement de protection individuels obligatoire (casque forestier, pantalon et chaussures de sécurité,...).
	INCIDENCES POSSIBLES	La réalisation des travaux devra s'effectuer avec toutes les précautions nécessaires pour éviter de dégrader l'environnement et plus particulièrement la rivière et la nappe alluviale. Le syndicat veillera notamment à limiter au maximum les risques de pollutions de toutes natures vis-à-vis de l'eau, du sol et de l'air, ainsi que les nuisances sonores dues au matériel et aux engins. Perturbation ponctuelle de l'habitat.
PERIODE D'INTERVENTION		Prioritairement d'octobre à avril.
SUIVI	INDICATEUR D'ACTION	IA 1 – Tronçons de ripisylve jeune restaurés
	MESURES COMPENSATOIRES ET PREVENTIVES	Les habitats Natura 2000 concernés par cette action sont : <ul style="list-style-type: none"> Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Ces travaux de sélection seront prioritairement réalisés de septembre à février pour éviter toute perturbation pour le Vison d'Europe et la Loutre, mais aussi pour : <ul style="list-style-type: none"> site Natura 2000 de la vallée de l'Antenne : Rosalie des Alpes site Natura 2000 de la moyenne vallée de la Charente et Seignes et Coran : Rosalie des Alpes, Bihorreau gris, Aigrette garzette, Héron

		pourpré, Bondrée apivore, Milan noir, Balbuzard pêcheur et Martin pêcheur.
COÛT		2 € / ml de berge
MAÎTRE D'OUVRAGES & PARTENAIRES (financements)		SYMBA Agence de l'Eau Adour-Garonne Conseil Départemental 16 Conseil Départemental 17

SITES CONCERNES

PHASE	ID_travaux	LOCALISATION	Nbr	Long (m)	Coût (€)
1	E_nr_2	échereau	1	1344	2016
	S5_nr_1	tout	1	830	1245
	GA_nr_1	de Ste Benête à chez Billard Bas	1	2229	5015
	R2_nr	tout	1	7336	11005
2	B0_4_nr_1	cours rivières moulin noir	1	2231	3347
	S7_nr_1	tout	1	1347	2021
	S8_nr_1	tout	1	1111	1667
	BO2_nr_1	amont st sulpice	1	472	708
	CH2_nr_1	moulin de chazotte au terrier	1	1561	2342
	CH3_nr_1	terrier à confluence	1	1236	1854
	R3_nr_1	tout	1	3790	5685
3	R4_nr_1	tout	1	3025	4538
	E_nr_3	Fontaine-Chalendray: échereau	1	1041	1562
	S12_nr_1	tout	1	865	1298
	S14_nr_1	tout	1	3111	4667
	CH1_nr_1	tout	1	1910	2865
4	CR5-1_nr_1	tout	1	386	579
	B14_nr_1	chevallon à moulin neuf	1	1336	2004
	B3_nr_1	prairie de l'alleu	1	1782	2673
	D6_nr_1	tout	1	1273	1910
	RM3_nr_1	tout	1	1345	2018
5	V1_nr_1	tout	1	1924	2886
	B0_5-1_nr_1	bief massac	1	565	848
	B4_nr_1	cours fresneau	1	1494	2241
	B4-1_nr_1	fresneau	1	1007	1511
			25	44551	68505

BIBLIOGRAPHIE

La restauration des ripisylve – CRPF Poitou-Charentes
 Guide technique « L'entretien régulier des rivières » - Agence de l'Eau Adour-Garonne
 Diagnostic, aménagement et gestion des rivières – Gérard Degoutte
 Guide de gestion de la végétation des bords de cours d'eau – Agence de l'Eau Rhin-Meuse