

FICHE ACTION		Sélectionner et / ou recéper des arbres de hauts jets pour installer une strate arbustive	
FA 2			
NOMBRE DE SITES	LINEAIRE (en m)	COÛT TOTAL	
20	26 192 m	69 190 €	
CONTEXTE DE L'ACTION	ENJEUX	Cette intervention concerne les linéaires de ripisylve présentant un déséquilibre dans les classes d'âges où les sujets vieillissants sont largement majoritaires.	
	OBJECTIFS	OB 8 – Assurer la pérennité du peuplement forestier	
	EVALUATION	IE 1 – Linéaire de ripisylve en déséquilibre	
PRESENTATION / NATURE DE L'ACTION		Il s'agit de prélever une partie des arbres afin d'éclaircir la ripisylve. Cela peut s'apparenter à une éclaircie en milieu forestier. Dans tous les cas l'opération sera menée de manière sélective (jamais systématiquement) et adaptée à l'objectif de restauration. En réduisant le nombre de sujets de la strate arborescente, cette action favorise développement d'une strate arbustive (sous-étage). On retrouve ainsi une ripisylve dynamique et diversifiée dans ses espèces et ses classes d'âges.	
RECOMMANDATIONS TECHNIQUES (déroulement)	CONTEXTE JURIDIQUE	Entretien soumis aux articles L.215-14 et L.215-15 du Code de l'Environnement pour l'entretien des cours d'eau non domaniaux.	
	CONSISTANCE DE L'OPERATION	L'intensité de l'opération est d'environ 50 %, à moduler en fonction de la répartition des tiges et des essences présentes. Une visite préalable au chantier avec les techniciens de rivières et le chef d'équipe permet de préciser les zones de prélèvement et les arbres coupés par un marquage. Ce type d'opération est souvent réalisé sur des secteurs avec une forte présence de vieilles cépées (plusieurs tiges sur une même souche). Il s'agira dans ce cas de prélever les tiges tout en veillant à préserver l'équilibre de la cépée. L'enlèvement de tous les brins sur un côté est à proscrire. Les coupes doivent être effectuées le plus près possible du sol afin d'éviter le pourrissement des souches et favoriser les rejets.  ▲ Cépée de saule éclaircie avec repousses âgées d'un an Les arbres sénescents ou malades (porter une attention particulière sur les Aulnes) doivent être enlevés prioritairement pour prévenir tout risque de chute à court terme. Toutefois, les arbres morts stables sur pied peuvent être préservés pour leur rôle d'habitat.	
	MOYENS NECESSAIRES	Tronçonneuse thermique. Utilisation d'huiles spécifiques biodégradables. Cordes / câbles et tire-fort pour enlever les éventuels bois tombés dans le cours d'eau au cours de l'abatage. Équipement de protection individuels obligatoire (casque forestier, pantalon et chaussures de sécurité...).	

	INCIDENCES POSSIBLES	Perturbation ponctuelle de l'habitat.
PERIODE D'INTERVENTION		Prioritairement d'octobre à avril.
SUIVI	INDICATEUR D'ACTION	<u>IA 2 – Tronçons de ripisylve vieillissante restaurés</u>
	MESURES COMPENSATOIRES ET PREVENTIVES	Les habitats Natura 2000 concernés par cette action sont : - Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Ces travaux de sélection seront prioritairement réalisés de septembre à février pour éviter toute perturbation pour le Vison d'Europe et la Loutre, mais aussi pour : - site Natura 2000 de la vallée de l'Antenne : Rosalie des Alpes - site Natura 2000 de la moyenne vallée de la Charente et Seignes et Coran : Rosalie des Alpes, Bihorreau gris, Aigrette garzette, Héron pourpré, Bondrée apivore, Milan noir, Balbuzard pêcheur et Martin pêcheur.
COÛT		3 € / ml de berge
MAÎTRE D'OUVRAGES & PARTENAIRES (financements)		SYMBA Agence de l'Eau Adour-Garonne Conseil Départemental 16 Conseil Départemental 17

SITES CONCERNES

PHASE	ID_travaux	LOCALISATION	Nbr	Long (m)	Coût (€)
1	TH2_nr_1	moulin de l'étang au chail	1	968	2904
2	A13-1_nr_1	cours matha	1	1887	2264
	BR1_nr_1	tout	1	1475	738
	SL7-1_nr_2	bief du moulin de la furne	1	1151	1151
3	A15_nr_1	moulin de jeudy	1	608	1824
	A18_nr_1	env. Chabignac	1	924	2772
	B5_nr_1	tout	1	2077	6231
	BO3_nr_1	aval route	1	267	801
	CR1_nr_1	tout	1	2628	7884
	L2_nr_1	aval chez gautier	1	1623	4869
	RB3_nr_1	chez les longs à st andré	1	409	1227
	SL3_nr_1	de la parisiere au clapet du gât	1	1489	4467
	TH1_nr_1	de la source au moulin de l'étang	1	1073	3219
4	B0_2_nr_1	prairie st ouen	1	1244	3732
	B0_5_nr_1	Fondouce – massac	1	2422	7266
	B11_nr_1	env. Bouquessu	1	723	2169
5	B6_nr	tout	1	2039	6117
	B8_nr	tout	1	1043	3129
	F4_nr	cressé	1	583	1749
	D2_nr	tout	1	1559	4677
			20	26192	69190

BIBLIOGRAPHIE

La restauration des ripisylve – CRPF Poitou-Charentes
 Guide technique « L'entretien régulier des rivières » - Agence de l'Eau Adour-Garonne

